

LCM30ダウンロードソフト使用方法 1/2

1. 「LCM30ダウンロードソフト PCM Downloader V*.*と CDM*****_Setup」ダウンロードします。



2. ドライバCDM***_Setup.exeを実行します。



3. 付属のUSBケーブルでPCとLCM30を接続し、LCM30の電源を入れLCM30ダウンロードソフトを実行してください。



4. 実行するとホーム画面が出てきます。
この際左上のmenuをクリックしPreferencesのComポートをUSB接続しているComポートに合わせます。設定後←でホーム画面に戻ります。



