




接続図



●参照用出力の使い方

出力信号をアナログ/デジタル変換する場合に必要な電圧信号

